

給湯システムの配下破損によりシャワーのお湯が出ません。  
本日、緊急工事を手配致しました。男性更衣室には  
午後より業者が入りしますのでご了承ください。

※復旧見込み夕方以降

|            |        |   |                  |
|------------|--------|---|------------------|
| 男性浴室       |        | × | 全面使用禁止           |
| 女性浴室       | 浴槽     | ○ | 通常               |
|            | 浴室シャワー | × | お湯が出ません<br>水は出ます |
| プール        |        | ○ | 通常               |
| プールサイドシャワー |        | × | お湯が出ません<br>水は出ます |
| ジャグジー      |        | ○ | 通常               |